

No: FG132399-2019



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177



(2018)国认监认字(571)号

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 塑钢窗

生产单位: 泰安金瑞特门窗有限公司

委托单位: 泰安金瑞特门窗有限公司

检验类别: 型式检验 (耐火完整性)



国家消防及阻燃产品质量监督检验中心(山东)

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality (Shandong)

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality(Shandong)

检 验 报 告

共6页第1页

样品名称 Sample	塑钢窗	检验类别 Test Kind	型式检验（耐火完整性）
委托单位 Client	泰安金瑞特门窗有限公司	委托单位地址 Address of Client	肥城市安站工业园金瑞特路一号
生产单位 Manufacturer	泰安金瑞特门窗有限公司	生产单位地址 Address of Manufacturer	/
商 标 Brand	泰山·金瑞特	型号规格 Model, Type	/
样品等级 Grade	合格品	生产日期 Producing Date	2019-06-30
抽样人员 Sampling Personnel	/	抽样地点 Sampling Location	/
抽样日期 Sampling Date	/	抽样基数 Sample Batch	/
样品数量 Sample Quantity	2樘（1470mm×1470mm）	送样人员 Client Representative	鹿淑强
样品特性和状态 Sample Description	完好	接样日期 Receipt Date	2019-07-03
检验环境 Environmental for Test	温度:36℃	检验日期 Test Date	2019-07-04~2019-07-26
检验依据 Test Standard	GB/T 12513-2006		
检验要求 Test Item	耐火完整性30min		
检验结论 Test Conclusion	该样品按GB/T 12513-2006标准检验，符合耐火完整性30min要求。		
备 注 Note	1、本报告含封面及封二，“/”表示无内容。 2、生产单位及样品信息由委托方提供并确认。 3、检验报告查证网址： www.sdzy.com.cn /网上服务/报告查证系统。		

批准:

孙本行

审核:

马来聪

主检:

杨海通

日期:

2019-07-30

日期:

2019-07-30

日期:

2019-07-27

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共 6 页第 2 页

检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
耐火完整性	/	当试件背火面出现贯通至试验炉内的缝隙，直径 6mm 的探棒穿过缝隙进入试验炉内且探棒沿缝隙长度方向移动小于 150mm，且直径 25mm 的探棒不可以穿过缝隙进入试验炉内。	30min， 试件背火面未出现缝隙。	符合
	/	试件背火面未出现持续 10s 以上火焰。	30min， 试件背火面未出现火焰。	
		以下空白		

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共 6 页第 3 页

生产单位	泰安金瑞特门窗有限公司		
地址	肥城市安站工业园金瑞特路一号		
邮政编码	/		
联系电话	/	传真	/

试件说明：

样品尺寸：1470mm×1470mm×65mm。

左侧玻璃透光尺寸：417mm×1266mm；

右侧玻璃透光尺寸：765mm×1344mm。

玻璃结构(向火面至背火面)：6mm 单片+12mm 空气层+6mm 单片防火玻璃。试件框架由外框(2.5mm PVC 塑料型材)、中梃 (2.5mm PVC 塑料型材)、压条 (2.0mm PVC 塑料型材)、防火膨胀密封件 (30mm×2.5mm、15mm×2mm、10mm×2mm)、框加强钢衬 (35mm×23mm×1.5mm)、扇加强钢衬 (31mm×21mm×1.5mm)、中梃加强钢衬(35mm×23mm×1.5mm)、玻璃托件(35mm×(100mm+100mm)×1.5mm)、防火棉条 (20mm×5mm)、防火胶等组成。试件结构详见图纸。耐火试验时试件垂直安装。

以下空白


国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共 6 页第 4 页



照片一 耐火试验前试件情况




照片二 耐火试验结束时试件情况

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共 6 页第 5 页



照片三 试件剖面情况

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共 6 页第 6 页

